



# REVESTIMIENTO REMOVIBLE AUTOMOTIVE

## DESCRIPCIÓN Y USOS

El revestimiento removible Rust-Oleum® es un recubrimiento removible provisorio diseñado para personalizar diferentes piezas de vehículo, como ruedas, llantas, capós y mucho más. Proporciona un acabado mate suave y grueso que se puede lavar. Es ideal para aplicarlo sobre superficies de metal, plástico y vidrio. El revestimiento removible es una capa provisoria que dura 6 meses.

## PRODUCTOS

Número de referencia (312 g)	Descripción
313529	Negro mate
313530	Plateado
313531	Rojo mate
313532	Blanco mate
313533	Grafito
313534	Azul brillante
313535	Rosa mate
313536	Anaranjado mate
315096	Dorado
315098	Transparente brillante
315099	Negro brillante
315100	Verde mate
315121	Violeta brillante
315122	Azul ártico brillante

## APLICACIÓN DE LA PINTURA

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Use la pintura al aire libre o en un área bien ventilada, como un garaje abierto. Utilícela cuando la temperatura esté entre 10 °C y 32 °C, y la humedad no supere el 65 %, para garantizar un secado adecuado. No la aplique sobre superficies calientes cuya temperatura supere los 93 °C o sobre metal galvanizado. Evite rociar el producto en entornos muy ventosos o polvorientos. Cubra el área circundante para protegerla del rocío.

### IMPRIMACIÓN

No es necesario ni se recomienda usar un imprimador.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lave la superficie con un detergente de uso doméstico u otro producto de limpieza adecuado. Enjuague con agua dulce y seque con un paño limpio. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije levemente las superficies brillantes.

**ADVERTENCIA:** Al raspar, lijar o quitar la pintura vieja, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use una mascarilla con respirador aprobada por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

### APLICACIÓN

Agite la lata enérgicamente durante un minuto a partir de que la bola de mezcla comienza a sonar. Si la bola de mezcla no suena, NO AGITE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum. Agite la lata varias veces durante el uso. Sostenga la lata a 20-30 cm de la superficie y rocíe con un movimiento lateral constante, superponiendo un poco cada pasada. Mantenga la lata siempre a la misma distancia de la superficie y muévala constantemente mientras rocía. Aplique cuatro o más capas finas para lograr el grosor deseado de la capa, seguidas de una capa de grosor medio para obtener una película final suave. Deje que el revestimiento se seque un poco (5 minutos aproximadamente) entre capa y capa. Aplicar más capas dará como resultado un revestimiento más grueso que será más fácil de quitar cuando se desee. Deje que el revestimiento se cure durante 24 horas antes de lavar. No utilice el producto cerca de llamas abiertas.

### SECADO Y REPINTADO

Los tiempos de secado y repintado están basados en una temperatura de 21 °C y en una humedad relativa del 50 %. A temperaturas menores, deje transcurrir más tiempo. Se seca al tacto en 20 minutos, y para la manipulación, en 1 hora. La película se podrá remover cuando el revestimiento se haya curado completamente. La nafta puede ayudar a quitar la película en áreas complicadas.

### LIMPIEZA

Cuando termine de rociar, quite la válvula de rociado colocando la lata en posición invertida y presionando el botón durante 5 segundos. Deje que la pintura fresca se seque para despegar el revestimiento o limpie la pintura fresca con xileno o nafta. Deseche el contenedor vacío de un modo adecuado. No lo incinere ni lo arroje en un compactador de residuos domiciliarios.

### OBSTRUCCIÓN

Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta rociadora y límpiela con un solvente, como xileno o nafta. No inserte ningún objeto en la abertura de la válvula de la lata.

### RETIRO

Cuando lo desee, puede despegar fácilmente el revestimiento removible para retirarlo de la superficie. No es necesario utilizar una espátula u otra herramienta similar que pueda dañar la superficie. Use las yemas de los dedos para despegar el revestimiento comenzando desde el borde hacia el centro del objeto recubierto. Una vez que haya levantado el borde, agarre el revestimiento y empiece a despegarlo lentamente hacia el centro del objeto. Para obtener los mejores resultados, jale lenta y uniformemente y no estire mucho la película.

**NOTA:** Se recomienda no dejar el revestimiento removible sobre la superficie más de 6 meses.



## DATOS TÉCNICOS

# REVESTIMIENTO REMOVIBLE AUTOMOTIVE

### PROPIEDADES FÍSICAS

		REVESTIMIENTO REMOVIBLE
Tipo de resina		Copolímero en bloque de estireno
Tipo de pigmento		Varía según el color
Solventes		Mezcla de acetonas, metiletilcetona y nafta
RIM		1,40 máx.
Peso neto		312 g
Espesor de la película seca (EPS) recomendado por capa		12,5-25 $\mu$
Rendimiento con el EPS recomendado		0,75 m <sup>2</sup> /lata
Tiempo de secado a 21-27 °C y una humedad relativa del 50 %	Al tacto	20 minutos
	Para manipulación	1 hora
	Para repintado	20 minutos
Resistencia al calor seco		93 °C
Vida útil		2 años
Punto de inflamación		-104 °C
Información sobre seguridad		Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Los datos técnicos y las sugerencias de uso que figuran en este documento son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Los enunciados de esta publicación no constituyen una garantía, ya sea expresa o implícita, del desempeño de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar que estos productos solo cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiera, se limita al reemplazo de materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061  
Una empresa de RPM

Teléfono: 877-385-8155  
[www.rustoleum.com](http://www.rustoleum.com)

Formulario: GDH-1211  
Rev.: 091416